



3D modely a dekorace - vícekusové zpracování

Zpracování: nabízíme více variant zpracování od laminátu přes různé licí hmoty, speciální epoxidové sádry, rotační Polyuretan, PUR pěny

Postup výroby vícekusových, sériových výrobků:

- příprava prototypu
- zhotovení formy
- výroba produktů

Prototyp:

- nejdříve se domluvíme na předmětu výroby, počtu kusů, plánovaném využití modelů
- následně zvolíme nejvhodnější způsob výroby prototypu

Formy:

- formy se dají vyrobit v různých variantách s ohledem na množství kopií, rozměr, složitost tvarů, materiál, ze kterého budou kopie vyrobeny a způsob jejich výroby
- formu je možné vyrobit od sádrové, přes laminátovou až po silikonovou/gumovou

Typy zpracovaných modelů:

- laminátové - duté větší výrobky
- laminátové - lité plné malé prvky
- epoxidová sádra - lité plné menší prvky
- epoxidová sádra s tkaninou - duté větší prvky
- epoxidová sádra s polystyrenovou vložkou - např. imitace betonových bloků
- modelářská sádra ve stejných úpravách jako epoxidová sádra (epoxidová sádra je odolnější, spojená epoxidovou složkou)
- PUR - rotační odlévání dutých prvků
- PUR - rotační odlévání dutých prvků vyplněných PUR pěnou
- PUR - plné pění do formy

3D

